



# SERVIS AUTOMATIK

Č. protokolu:	0902052203
---------------	------------

## Protokol termodiagnostického měření

Objednavatel:	p. Jan Novák, Pod Oborou 1, Praha 1
Snímkoval:	Stanislav Šulc
Telefon:	602347270
Zařízení:	IrSnapShot 525
Výr. č.:	M525-7D3146
Počet listů:	6
Datum vystavení:	5.2.2009

### SERVIS AUTOMATIK s.r.o.



Víta Nejedlého 742  
 293 06 Kosmonosy  
 IČ: 28170938  
 DIČ: CZ28170938  
 tel./fax: +420 326 737 995  
 mob.tel.: +420 602 347 270  
 e-mail: stanislav.sulc@automatik.cz  
 www.automatik.cz






# Protokol o provedeném snímkování

Objednavatel	p.Jan Novák		
Adresa snímkování	Pod Oborou 1, Praha 1		
Datum:	5.2.2009	Venk.teplota:	0°C
Čas:	18:20 až 18:45	Vnitřní teplota:	23°C
Č.snímku	IR00436	Emisivita	0,95



**Popis:**  
Severní stěna rodinného domu s vchodovými dveřmi. Vedle dveří rozsvícené světlo. V horní části snímku viditelné místo prostupu anténního stožáru. Na termosnímku nejsou viditelné žádné anomálie.




Histogram:






# Protokol o provedeném snímkování

Objednavatel	p.Jan Novák		
Adresa snímkování	Pod Oborou 1, Praha 1		
Datum:	5.2.2009	Venk.teplota:	0°C
Čas:	18:20 až 18:45	Vnitřní teplota:	23°C
Č.snímku	IR00437	Emisivita	0,95



**Popis:**  
Východní stěna rodinného domu. Ve štítu okno podkrovního pokoje. V pravé části snímku okno z přízemí. Na termosnímku nejsou viditelné žádné teplotní anomálie.




Histogram:






# Protokol o provedeném snímkování

Objednavatel	p.Jan Novák		
Adresa snímkování	Pod Oborou 1, Praha 1		
Datum:	5.2.2009	Venk.teplota:	0°C
Čas:	18:20 až 18:45	Vnitřní teplota:	23°C
Č.snímku	IR00438	Emisivita	0,95



**Popis:**  
Jižní stěna rodinného domu uprostřed snímku s vchodovými dveřmi na terasu. V pravé části snímku okno. Na termosnímku nejsou viditelné žádné teplotní anomálie.




Histogram:






# Protokol o provedeném snímkování

Objednavatel	p.Jan Novák		
Adresa snímkování	Pod Oborou 1, Praha 1		
Datum:	5.2.2009	Venk.teplota:	0°C
Čas:	18:20 až 18:45	Vnitřní teplota:	23°C
Č.snímku	IR00440	Emisivita	0,95



**Popis:**  
Západní stěna rodinného domu s dřevěnou přístavbou. Uprostřed snímku zavěšené prádlo. V horní části snímku viditelné střešní okno. Na termosnímku nejsou viditelné žádné teplotní anomálie.

Histogram:





# Protokol o provedeném snímkování

Objednavatel	p.Jan Novák		
Adresa snímkování	Pod Oborou 1, Praha 1		
Datum:	5.2.2009	Venk.teplota:	0°C
Čas:	18:20 až 18:45	Vnitřní teplota:	23°C
Č.snímku		Emisivita	0,95

## Snímky sjednocené barevným spektrem na stejný rozsah teploty

